

# 常殷建設峰澤案集合住宅


109年11月月報



## B棟西側1F UBB包版安裝



## B棟1F西側地坪抹縫



## 3 F 木作裝潢




## 3 F 木作施作



## 3F 室內裝修施作



## 1F 大廳 鍍鈦框安裝




## 1F 大廳 灰鏡安裝



## 1樓大廳牆壁金屬灰鏡安裝及櫃檯



## 各戶木門扇及門鎖安裝



## 三合一鋁門下方鋁料安裝



## 三合一鋁門下方石材門檻安裝




## A 棟梯廳牆檢修門裝石材





## B 棟梯廳金屬格柵安裝




## 1F 店鋪室內石材踢腳板施作



## 1F B6 店鋪廚浴牆磚及樓梯石材施作



## 1F 店鋪內牆批土磨平



# AB棟3樓廚浴天花板批土





# 3F及RF室內拋光地坪抹縫



## A棟A3戶鞋櫃材料進場



## AB棟室內清潔



## B 1F 迎賓車道天花



## B 1 F 梯廳 信箱安裝完成



## B5F epoxy 中塗層披磨



## 車道金鋼砂施作



## B5F epoxy 面層施作



## B5F 車位線繪製



# 空調室外主機安裝





**Thanks For Listening**

簡報完畢